
## TGRコーナー 路面再舗装のご案内

下記のピットロードエンドから、2番ポスト先、HYUNDAIブリッジ看板区間の路面の再舗装工事を行いました。 当該区間の路面は、滑りやすくなっています(雨天時は特に滑りやすい)。しばらくの間(2月末頃まで)、コース イン後の数周回は路面状況を十分確認の上、走行するようお願いいたします。





## TGRコーナー グラベル設置のご案内

TGRコーナー T1~T2左側のトラックリミット(はみ出し防止)対策として、FIA指導の下、縁石に沿って84m×2.5mのグラベルベッド (砂利敷設帯)の設置と、周辺ランオフエリアのアスファルト舗装を行いました。

- ・グラベルベッドを通過すると砂利がコース上に散乱し、滑りやすく、飛び石の危険性もありますので十分注意して走行してください。
- ・グラベルベッド通過後はレコードライン外を走行し、一度ピットガレージへ戻り、車両のチェックをお願いいたします(ホイール、 ブレーキキャリパー等に砂利が混入し、車両トラブルの原因となります)。
- ・車両に巻き込んだ砂利は、「飛び石の原因」となりますので、コース復帰する際は周辺のランオフェリアを利用し、ブレーキング 等で砂利を落としてから走行するようお願いいたします。

